

GMC-HR-GT1A 部品一覧表

番号	品名	員数	番号	品名	員数
1	ギヤケースセット	1	46	コンデンサー (0.47 マイクロF)	1
2	クリーブ防止ゴム (小)	1	47	閉端端子 (CE-2)	1
3	Pタイトネジ (5×25)	4	48	閉端端子 (CE-1)	1
6	ベアリング (697ZZ)	1	49	エンドケースカバー-B	1
7	波ワッシャー (W-12)	2	51	丸型絶縁端子 (V1.25×M4)	1
8	ストップリング (S-12)	1	52	丸型絶縁端子 (V2×M4)	1
9	ギヤ セット	1	55	ギボシ絶縁端子 (PCM-0.5)	1
10	ベアリング押さえ	1	60	トイシカバー	1
11	ナベ小ネジセムスI (M4×10)	2	61	トイシカバー軸B	1
12	ベアリング (6001DU)	1	62	スナップピン (D=12)	1
13	半月キー (3×13 カット無)	1	63	ベルトカバー	1
14	スピンドルシャフト	1	64	シンクロベルト (1.34×L037)	1
15	ギヤケースカバー	1	65	プーリー大 (34×L037)	1
20	六角ナット (M6)	1	66	プーリー小 (16×L037SF)	1
21	ベアリング (608DD)	2	67	駆動ボディB	1
22	センタープレート	1	68	ナベ小ネジセムスI (M4×35)	4
23	アマチュア 100V	1	69	ベアリング (6002W)	2
24	防塵シール	1	70	ストップリング (H-32)	1
26	ベアリングゴムキャップ	1	71	回転軸B	1
27	ファンフード	1	72	ゴムコンタクト	1
28	ナベ小ネジセムスI (M4×65)	2	73	コンタクトネジ (左ネジボルト付)	1
29	ステーター 100V	1	74	六角穴付左ネジボルト (M8-P1.0)	1
30	モーターハウジングB	1	75	取手 (A) セット (パイプ+中芯組立済)	1
32	カーボンホルダー	2	76	取手 (B) セット (パイプ+中芯組立済)	1
33	カーボンブラシ (CB1100)	1組	77	取手パイプ	2
34	ホルダーキャップ	2	78	取手中芯	2
35	エンドケースB	1	79	取手台支柱	1
36	Pタイトネジ (4×20)	2	80	セットネジ (トラス小ネジM5×10)	11
40	コード口ゴム	1	81	セットボルト (ボタンボルトM10×15)	2
41	コード留め	1	82	ローラー砥石	1
42	Pタイトネジ (4×16)	3	83	六角レンチ (6mm)	1
43	スイッチ (STL 115 ADT-B D)	1	84	ディスクスパン (MG125X) 別売品	1
45	電源コードAssy	1	85	取扱説明書 付属品	1

GMC-HR-GT1A 部品一覧図

